

N/A

CDCV857DGG

Številka dela:

CDCV857DGG

Proizvajalec / znamka:

N/A

Opis izdelka

IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP

Podatkovni listi:

Status RoHS

 Brez svinca / RoHS

Iz ladje

Hong Kong

Način pošiljanja

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.

[ZAHTEVA ZA PONUDBO](#)













Specifikacije CDCV857DGG

ŠTEVILKA DELA	CDCV857DGG
PROIZVAJALEC	N/A
OPIS	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Brez svinca / RoHS
PODATKOVNI LIST	
NAPETOST - OSKRBA	2.3 V ~ 2.7 V
TIP	PLL Clock Driver
PAKET NAPRAVE ZA DOBAVITELJA	48-TSSOP
SERIJA	-
RAZMERJE - VHOD: IZHOD	1:10
PAKIRANJE	Tube
PAKET / PRIMER	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
IZHOD	Clock
DRUGA IMENA	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
DELOVNA TEMPERATURA	0°C ~ 85°C
ŠTEVILO VEZIJ	1
TIP MONTAŽE	Surface Mount
RAVEN OBČUTLJIVOSTI NA VLAGO (MSL)	2 (1 Year)
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
VNOS	Clock
FREKVENCA - MAKS	200MHz
RAZDELILNIK / MNOŽITELJ	No/No
DIFERENCIAL - VHOD: IZHOD	Yes/Yes
ŠTEVILKA OSNOVNEGA DELA	CDCV857

Sorodne oznake

CDCV857DGG	CDCV857DGG Distributer	CDCV857DGG Dobavitelj
Cena CDCV857DGG	Slike CDCV857DGG	Slika CDCV857DGG
CDCV857DGG PDF podatkovni list	CDCV857DGG Prenos podatkovnega lista	Podatkovni list CDCV857DGG
Zaloga CDCV857DGG	Nakup CDCV857DGG	Kupi CDCV857DGG
CDCV857DGG	Dobavitelj	Distributer

Podobni izdelki

 <p>CDCV857DGGRG4 Proizvajalci: N/A Opis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Na zalogi: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FNG4 Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Na zalogi: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 Proizvajalci: N/A Opis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Na zalogi: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BGQLR Proizvajalci: N/A Opis: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA Na zalogi: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR Proizvajalci: N/A Opis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Na zalogi: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 Proizvajalci: N/A Opis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Na zalogi: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNR Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Na zalogi: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGRG4 Proizvajalci: N/A Opis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Na zalogi: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGR Proizvajalci: N/A Opis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Na zalogi: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 Proizvajalci: N/A Opis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Na zalogi: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGG Proizvajalci: N/A Opis: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Na zalogi: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FN Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Na zalogi: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>